meCys
Insumos y Maquinaria para la Industria Textil

FICHA TÉCNICA
Rev. 10-2026

ADHESIVOS PARA TRANSFER DE PLASTISOL

Adhesivo Térmico en Polvo Grueso TFX 2000

Polvo adhesivo de grano grueso que mejora la adherencia de los transfers de plastisol en prendas de algodón y algodón-poliéster. Aporta más adhesivo sobre el depósito de tinta, por eso es adecuado para diseños de áreas amplias.



PARTÍCULA	PRESECADO	TRANSFERENCIA	PRENSADO
200 µm	105–115 °C	135–155 °C	60 lb • 10–15 s

RECOMENDADO PARA

- Diseños con áreas sólidas amplias.
- Depósitos de tinta gruesos.
- Transfers de plastisol para prendas textiles.

MODO DE USO

1. Estampe el transfer de plastisol de la forma habitual.
2. Antes de presecar el último color, espolvoree el adhesivo térmico sobre el estampado.
3. Preseque a una temperatura de 105–115 °C.
4. Transfiera a la prenda a 135–155 °C, con 60 lb de presión durante 10 a 15 segundos.

ELIJA EL GRANO SEGÚN EL DISEÑO

Fino TFX 800
80 µm
Detalles, letras pequeñas y cogoteras.

Grueso TFX 2000
200 µm
Áreas sólidas amplias y depósitos de tinta gruesos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto	**Adhesivo térmico en polvo**
Tamaño de partícula	**200 µm**
Telas	**Algodón y algodón-poliéster**
Presecado	**105–115 °C**
Transferencia	**135–155 °C**
Presión	**60 lb**
Tiempo de prensado	**10–15 s**
Almacenamiento	**Lugar seco y fresco**

RESISTENCIA AL LAVADO

Lavado a 40 °C	**Excelente**
Lavado a 60 °C	**Buena**
Lavado en seco	**Baja**

Pruebas de lavado de 20 minutos con agua a 60 °C como máximo.

Salud y seguridad. Para información sobre el manejo seguro del producto, comuníquese con nuestro departamento técnico al (604) 444 4510.

MECYS | Cra. 55B #72A-41, Itagüí – Colombia | Tel. (604) 444 4510 | Cel. 312 259 85 11
pedidos@mecys.com.co | mecys.com.co

La información de esta ficha se basa en datos y experiencia que consideramos confiables. Como muchos factores pueden afectar el proceso, el usuario debe hacer sus propias pruebas para confirmar que el producto es adecuado para su aplicación.

Ver producto