meCys
Insumos y Maquinaria para la Industria Textil

FICHA TÉCNICA
Rev. 10-2026

LIMPIADORES Y DESMANCHADORES

Eco Multi Cleaner

Limpiador desmanchador de pH neutro, a base de tensoactivos y soluble en agua. Desmancha tejidos, lava y desengrasa planchas, y reemplaza al varsol para remover tinta plastisol.



PH	TEJIDOS	PLANCHAS	INFLAMABLE
6,5 – 7,5	Puro a 1 : 3	1 : 3 a 1 : 5	No

CARACTERÍSTICAS

- Remueve residuos de tinta base agua, manchas y grasa.
- Sustituye al varsol para remover tinta plastisol.
- Apto para procesos de desengrase alcalino.
- Para telas 100 % algodón, mezclas de algodón y algunas fibras sintéticas.
- Se diluye y se enjuaga con agua.

MODO DE USO

1. Para desmanchar tejidos, úselo puro o diluido con hasta 3 partes de agua (1 : 1, 1 : 2 o 1 : 3).
2. Para limpiar planchas, dilúyalo antes con 3 a 5 partes de agua.
3. Estregue con cepillo o esponja sobre el área contaminada, sin dañar el tejido.
4. Complete el proceso con pistola desmanchadora con agua.
5. Deje secar al ambiente o con secado a baja temperatura.

ANTES DE PRODUCIR

Pruebe en una o dos prendas y verifique que no queden aureolas, manchas ni vetas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Limpiador a base de tensoactivos**
Componentes	**Tensoactivos y 2-butoxietanol**
Aspecto	**Líquido traslúcido, de incoloro a amarillo**
Olor	**Suave**
pH	**6,5 – 7,5**
Densidad	**1,01 – 1,03 g/mL**
Solubilidad	**Soluble en agua**
Punto de inflamación	**No inflamable**

Dilución 1 : 3 = 1 parte de producto y 3 partes de agua.

ALMACENAMIENTO

Entre 18 y 32 °C, con el envase bien cerrado.

PELIGRO

Provoca lesiones oculares graves e irritación en la piel, y es nocivo si se ingiere. Muy tóxico para los organismos acuáticos: no lo vierta en desagües ni fuentes de agua. Use gafas y guantes de protección. Lea la hoja de seguridad.

MECYS | Cra. 55B #72A-41, Itagüí – Colombia | Tel. (604) 444 4510 | Cel. 312 259 85 11
pedidos@mecys.com.co | mecys.com.co

La información de esta ficha se basa en datos y experiencia que consideramos confiables. Como muchos factores pueden afectar el proceso, el usuario debe hacer sus propias pruebas para confirmar que el producto es adecuado para su aplicación.

Ver producto